

26期工事実績 仕上

客先名称	工事件名	都道府県
出光興産(株)	千葉製油所 動機械点検補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 5101タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 5121タンクミキサー設置工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6007タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 60017タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 10150タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 10164タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 10202タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 10228タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 10247タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 20162タンクミキサー分解整備工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 20167タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 20261タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 40168タンクミキサー定期検査	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 60001タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 60020タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 60022タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 60024タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 60027タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 70012タンクミキサー定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 100034タンクミキサー定期検査	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 タンクミキサーメカ漏れ緊急遮断取付け工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2013年度 5B-O15ABポンプ補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2014年度 定期カップリング検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 1JTウインチ設備簡易検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 1JT-LAグリースアップ工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 1JTクイックリリース外面腐食対応工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 1JTKャプスタン外面腐食対応工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 1JT-NO3L/A油圧漏れ補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2C装置加熱炉燃料選択化動機械分解検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2JT海上キャプスタン整備工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2R-C1B分解検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2R-C1A定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2R-C1スナッパ開放検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2R-P1B取外し、取付工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2ZM-Q1定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2ZM-Q2脱水機定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 2/3YE-エアフォームポンプ損傷対策工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 3ZW-CF1軸受け検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 3ZW-C2ケーシング材質変更工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 3φ-P1A/B外面腐食対応工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 3φ-P2外面腐食対応工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 3φ-P3A/B外面腐食対応工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 5B-P15Aポンプ分解検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 5B-P15A/Bポンプ補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 5S-P2Bカップリング検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-CV1他チェーン検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-CV2チェーン検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-CV6Aコンベア簡易検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-CV8他簡易検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-CV57補修(外面腐食検査)	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-P15ポンプ分解検査工事①	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-P15ポンプ分解検査工事②	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6B-P15ポンプ検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6EG-Q2定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 6YE-P1Aポンプ更新工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 CO-Q23コンベアケーシング更新工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 CW-P1Cポンプ軸封型式変更工事	千葉

26期工事実績 仕上

客先名称	工事件名	都道府県
出光興産(株)	千葉製油所 LU-C915Aエアコン定期検査	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 LU-C915Bエアコン簡易検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 LU-FL201ドラムラベラーNo.1補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 LU-FL201ドラムラベラーNo.2補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 LU-FL201ドラムラベラーNo.3補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 R-C1B定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 R-C1C定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 R-C1D定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 R-P13B分解検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 TA-MX35A,B,C休止復旧-1	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 TA-MX35A,B,C休止復旧-2	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 TB-MX166シャフト曲り検査補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 TB-P1A縦型ポンプ設置工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 TB-P1B片持ポンプ設置工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 TB-P1CメカタンDEM化工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 TB-P33整備工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 TC-MX242更新工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 TD-P5C法定開放検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 TD-P30B法定開放検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 W-P1Dカップリング検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 W-Q1走行クレーン定期検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 W-Q2A-G減速機検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 W-Q2Aケーシング開口補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 W-Q2D他簡易検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 YE-P1Cカップリング検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZE-Q70水中部検査補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZG-P13Bポンプ分解検査工事①	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZG-P13Bポンプ分解検査工事②	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZG-Q13ホイスト検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZHCスペアポンプ設置工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-MX1B水中部材補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-P1A定期分解検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-P1B検査補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-P10Bポンプ補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-Q2A/D走行機簡易検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-Q3A/B掻寄機簡易検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-Q2走行機簡易検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-Q3掻寄機簡易検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ZW-Q4B分解検査補修工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 ギャーポンプ簡易検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 移送ポンプメカ更新工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 H護岸オイルフェンス巻機外面腐食対応工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 狭水路オイルフェンス巻機外面腐食対応工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 徳山CD9受入アーム分解検査工事	千葉
出光興産(株)	千葉製油所 出荷ポンプカップリング定検工事	千葉
出光興産(株)	計算機センター C-11台床アブゾーバー取替工事	千葉
出光興産(株)	計算機センター CT-3循環ポンプメカ洩れ補修工事	千葉
出光興産(株)	計算機センター ITセンタートイレ補修工事	千葉
出光興産(株)	計算機センター 飲料水揚水ポンプ(P1A,P1B)補修工事	千葉
出光興産(株)	計算機センター 換気ファン点検整備工事(17台)	千葉
出光興産(株)	計算機センター 冷却塔ファン及びモーター簡易点検工事	千葉
出光興産(株)	計算機センター 厨房洗面所給水ライン補修工事	千葉
泉テクノ(株)	広栄化学(株) SDM回転機整備工事	千葉
泉テクノ(株)	広栄化学(株) APプラントSDM工事	千葉
泉テクノ(株)	広栄化学(株) B-603-Aエアフィン分解工事	千葉
泉テクノ(株)	広栄化学(株) R-210メカ交換工事	千葉
泉テクノ(株)	スリープ・メカフラ製作工事	千葉
泉テクノ(株)	SAプラント高圧ガス対応攪拌機分解工事	千葉

26期工事実績 仕上

客先名称	工事件名	都道府県
イーグルブルグマンジャパン(株)	(株)ジャパンディスプレイ No1移送ポンプ整備工事	千葉
イーグルブルグマンジャパン(株)	(株)ジャパンディスプレイ P-7401CポンプO/A工事	千葉
石垣メンテナンス(株)	清水衛生センター 脱水機整備工事	静岡
石垣メンテナンス(株)	鹿島下水道 2013年No3脱水機整備工事	茨城
石垣メンテナンス(株)	高萩市第2浄水場 脱水機整備工事	茨城
(株)荏原製作所	P2806・P2808マグネットポンプ分解整備工事	千葉
(株)荏原製作所	NO2ブロワーベルト交換工事	千葉
(株)荏原製作所	四国電力(株)阿南 回転体14×14×16-6HDB整備工事	千葉
(株)荏原製作所	住友化学(株) 100×80SPDメカ補修工事	千葉
(株)荏原製作所	住友化学(株) 200×150 SS9Mポンプ整備工事	千葉
(株)荏原製作所	住友化学(株) 3P-401BポンプSPD11M整備工事	千葉
(株)荏原製作所	住友化学(株) CPE・VPCSポンプ2台定期整備工事	千葉
(株)荏原製作所	中部電力(株)知多 125×100SPD回転体整備工事	千葉
(株)荏原製作所	中部電力(株)知多 14×14×16-5HSB回転体分解清掃工事	千葉
(株)荏原製作所	中部電力(株)川越 14×14×16-6HDB回転体分解清掃工事	千葉
(株)荏原製作所	東京ガス(株) VB-2VSサイレンサー整備工事	千葉
(株)荏原製作所	東京ガス(株) A3Cコンプレッサー定期整備工事	千葉
(株)荏原製作所	東京ガス(株) 扇島2号LNGRGB定修工事	千葉
(株)荏原製作所	東京電力(株)富津 6×8×13-7HDB内胴回転体分解清掃工事	千葉
(株)荏原製作所	東京電力(株) BFP内胴回転体R130067103/104整備工事	千葉
(株)荏原製作所	(株)トクヤマ BFP内胴回転体整備工事	千葉
(株)荏原製作所	東北電力(株)東新潟 14×14×16-8HSB内胴回転体分解清掃	千葉
(株)荏原製作所	東北電力(株)能代 回転体14×14×16-5HSB整備工事	千葉
(株)荏原製作所	東京電力(株)横浜 BFP内胴回転体整備工事	千葉
(株)荏原製作所	日本曹達(株) MSポンプ分解整備工事	千葉
(株)荏原製作所	北海道電力(株) BFP整備工事	千葉
(株)荏原製作所	三井化学(株) 内胴回転体 8×6-12stg HDB整備工事	千葉
(株)荏原製作所	三井化学(株) P-301Aポンプ分解整備工事	千葉
(株)荏原製作所	三井化学(株) P-301Bポンプ分解整備工事	千葉
(株)荏原製作所	発電機駆動用蒸気タービン定検工事	千葉
(株)荏原製作所	2号装置冷却水ポンプ整備工事	千葉
(株)荏原製作所	125×100SS5M整備工事	千葉
(株)荏原製作所	中防ポンプ分解整備工事	千葉
(株)荏原製作所	125VWSMポンプ組立調整工事	千葉
(株)荏原製作所	丸藤シートパイル(株) 分級機交換・整備工事	千葉
(株)荏原製作所	100×80MSS9M多段ポンプ整備工事	千葉
(株)荏原製作所	P-301Aポンプ分解点検工事	千葉
(株)荏原製作所	清缶剤ポンプモータ取替工事	千葉
(株)荏原製作所	125VWSMポンプ組立工事	千葉
(株)荏原製作所	150×125SS9Gポンプ分解点検工事	千葉
荏原実業(株)	栗山浄水場6号ポンプ修繕工事	千葉
エムイーシーテクノ(株)	朝霞浄水場 G/T2・3号機コアエンジン交換工事	茨城
エムイーシーテクノ(株)	沼南供給所 圧力差発電整備工事	千葉
水King(株)	排水ポンプ電動機更新工事	千葉
(株)きんでん	2C電気工事	千葉
(株)進和	旭硝子(株)鹿島工場 プレス機定検工事	茨城
(株)進和	旭硝子(株)鹿島工場 集塵機撤去工事	茨城
(株)進和	旭硝子(株)鹿島工場 HSM工場ダクト更新工事	茨城
(株)進和	(株)クラレ鹿島事業所 圧縮機定期点検工事	茨城
(株)進和	(株)ブリジストン栃木工場 DSB押出機整備工事	栃木
新東日本製糖(株)	2014年2月度休糖期ポンプ整備工事	千葉
新東日本製糖(株)	液糖出荷ポンプ(ナカキン)O/H工事	千葉
JX日鉱日石エネルギー(株)	P-001ポンプ取替工事	千葉
JX日鉱日石エネルギー(株)	PU-302メカニカルシール改造工事	千葉
JX日鉱日石エネルギー(株)	PU-401ポンプ分解整備工事	千葉
JX日鉱日石エネルギー(株)	減速機オイル漏れ補修工事	千葉
JX日鉱日石エネルギー(株)	ドラム転倒機補修工事	千葉
JX日鉱日石エネルギー(株)	ドラム缶計量器コンベアリフト用シリンダー点検工事	千葉

26期工事実績 仕上

客先名称	工事件名	都道府県
JX日鉱日石エネルギー(株)	モノポンプ能力不足補修工事	千葉
JX日鉱日石エネルギー(株)	試験室排気ファン補修工事	千葉
JX日鉱日石エネルギー(株)	添加剤移送ポンプ増設工事	千葉
JX日鉱日石エネルギー(株)	冷却水ポンプ補修工事	千葉
JX日鉱日石エネルギー(株)	集塵機補修工事	千葉
システム機工(株)	タンク洗浄ポンプメカニカルシール取替工事	千葉
システム機工(株)	洗浄ポンプメカシール交換工事	千葉
JNC(株)	2014年SDM回転機整備工事	千葉
住友化学(株)	京葉久保田駅 洗浄機ノズル補修工事	千葉
住友化学(株)	京葉久保田駅 2013年度年次点検工事	千葉
辰村商事(株)	富士石油(株) K-3601ブロウィンペラ分解工事	千葉
太平洋機工(株)	丸藤シートパイル(株) 分級機飛散板取付工事	千葉
(株)千葉サンソセンター	No2循環ポンプ開放点検工事	千葉
(株)千葉サンソセンター	5CT No1 No2 送水ポンプO/H工事	千葉
(株)千葉サンソセンター	800tCTファンモータ整備工事	千葉
(株)千葉サンソセンター	クーリングタワー冷却水ポンプO/H工事	千葉
千代田工商(株)	柏井浄水場 再生設備工事	千葉
千代田工商(株)	三共油化工業(株) 2013年度定修工事	千葉
千代田工商(株)	三共油化工業(株) 2014年度定修工事	千葉
千代田工商(株)	三共油化工業(株) 圧縮機A号点検工事	千葉
千代田工商(株)	三共油化工業(株) プランジャーポンプ点検工事	千葉
千代田工商(株)	JFEケミカル(株)笠岡 バルブ整備工事	千葉
千代田電興(株)	東京ガス(株) 西3号RGB性能増強改造工事	千葉
千代田電興(株)	東京ガス(株) 西3号RGBブロワ分解整備工事	千葉
千代田電興(株)	東京ガス(株) VB-2VSフィルター整備工事	千葉
トーカロ(株)	6B-QV60Aロータリーバルブ組込工事	千葉
日産化学工業(株)	2014年SDM回転機整備工事	千葉
日揮プラントイノベーション(株)	P-962シャフト溶射補修工事	千葉
日新理化(株)	CG出荷ポンプ整備工事	千葉
日新理化(株)	帝国ノンシールポンプ点検整備工事	千葉
日鉄住金テックスエンジ(株)	モーター整備工事	千葉
古河産機システムズ	大寺・十日市場浄水場 ポンプ整備工事	千葉
古河産機システムズ	花見川終末処理場 ポンプ整備工事	千葉
三菱電機プラントエンジニアリング(株)	6EG-Q2ケーブル補修工事	千葉
(株)リークフリー	FS型ポンプメカシール組換工事	千葉
(株)リークフリー	150×125FSW4Lポンプ分解整備工事	千葉
(株)リークフリー	300×200CKNMポンプ分解整備工事	千葉
(株)リークフリー	クボタ製DVLポンプ整備工事	千葉
(株)リークフリー	トリシマ300×350CDMポンプO/M工事	千葉
(株)リークフリー	エバラ製50MSH6530ポンプ工事	千葉
(株)リークフリー	エバラ製300×250CFNMポンプO/H工事	千葉